


# BWS484の周期的なホロ欠点について

BWS484には、流れ方向に590 mmの周期で発生するホロ欠点があります。


本製品の基材フィルムは、ホロのマスター版からホログラムを転写することで製造しておりますが、そのマスター版（1,090mm x 590 mmサイズ）には微細な傷があり、そこが転写された部分が黒や白に見えたり、傷が生じてしまうことが分かっています。現状、マスター版レベルでの改善は困難であり、ロットによらず同欠点が見られます。製品特性上の避けられない欠点とご了承をお願いします。

本製品には基材フィルム上に表面コートを塗布しており、これらのホロ欠点は印刷には影響しません。このため印刷でカバーすることが可能です。ご質問や欠点サンプルなどのご要望がございましたら、弊社営業担当までご連絡ください。

黒点や白点



傷



写真のような欠陥が590 mmの周期で発生いたします